

ACIDENTES

Parte 7

COLABORADOR DA DIVULGAÇÃO

DEOGLEDES MONTICUCO

- **Iniciou aos 14 anos como Mensageiro.**
- **1974 - Engenheiro Civil e 1975 - Engenheiro de Segurança do Trabalho.**
- **Obras de construções: Hidrelétrica; Linha de Transmissão de 805 Km na selva amazônica; Siderúrgica; Petroquímica; Edifícios Residenciais e Comerciais; Hospitais; Shopping; Pontes; Viadutos; Dragagens de Rios; Mineração e Saneamento.**
- **Atuou também na Indústria Automobilística, no Comércio e na FUNDACENTRO.**
- **Coordenador de Cursos e Docente – Engenharia de Segurança do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho.**
- **Coordenador da alteração da NR-18, 1994 e 1995, no sistema tripartite.**
- **Projetos de melhoria das condições de trabalho na Indústria da Construção.**
- **Estágios no exterior; Publicações e Artigos Técnicos na área de Engenharia de Segurança do Trabalho na Indústria da Construção.**
- **Atualmente – 66 anos – Aposentado por Invalidez – Dedicada à família e a escrever os fascículos para registrar os conhecimentos de Engenharia de Segurança do Trabalho na Indústria da Construção, bem como divulgá-los.**

ACIDENTE COM VASO SANITÁRIO

A large, stylized number 4 is centered on the page. It is composed of several overlapping geometric shapes in light green and white. The top and bottom horizontal bars are solid light green. The vertical stem is also solid light green. The diagonal strokes are formed by white shapes with a fine, horizontal hatched pattern, creating a layered effect. The overall design is modern and minimalist.

EXEMPLO DE ACIDENTE

ACIDENTE COM VASO SANITÁRIO

Muitas pessoas quando encontram-se em necessidade de utilizar sanitários públicos, Sobem no vaso sanitário, esse recurso de higiene que por um lado garante o não-contato com as partes “contaminadas” da privada, mas por outro lado coloca o usuário em um

ATO INSEGURO GRAVE.

ACIDENTE COM VASO SANITÁRIO



MARCAS DE PÉS

MARCAS DE PÉS

ACIDENTE COM VASO SANITÁRIO

- É EXPRESSAMENTE PROIBIDO SUBIR NOS VASOS SANITÁRIOS, POR SEREM FEITOS DE LOUÇA NÃO FORAM FEITOS PARA SUPORTAR PESO CONCENTRADO.



ACIDENTE COM VASO SANITÁRIO

- CASO NÃO HAJA COMO SENTAR NO VASO POR MOTIVO DE LIMPEZA, LIMPE E FORRE-O COM PAPEL HIGIÊNICO.



A seguir, fotos de um acidente ocorrido na semana passada, onde o vaso sanitário quebrou com uma moça que estava sobre ele.

**As fotos foram tiradas
durante atendimento
médico e tratam-se de
imagens chocantes**







**A CIPA sugeriu a
fixação de cartazes de
advertência em alguns
sanitários da Usina.**

Engenharia de Segurança e Meio Ambiente do Trabalho

São Paulo, junho de 2014



Deogledes Monticuco

deogledes.monticuco@gmail.com

Fone: (11) 9-8151-3211

deogledes.Monticuco@gmail.com

É PERMITIDA A DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL DESDE QUE MENCIONADA ESTA PUBLICAÇÃO.